Santo André



ANEXO III ESTRUTURA FÍSICA

PROCESSO DE SELEÇÃO DE CONTRATAÇÃO 04/2025 PSC (HMMIS)

Quanto à estrutura física, o HMMIS possui 16.000 m², sendo distribuída conforme link: https://www.serra.es.gov.br/pagina/plantas-e-patrimonio-hmmis. Sendo:

SUBSOLO	
AMBIENTE: Oficina	N°
Sala Central	1
Sala de Apoio	2
Vestiário	1
Depósito	1

AMBIENTE: Depósito de Resíduos	N°
Resíduo Comum	2
Resíduo Infectante	1
Sala de Ferramentas	1
Depósito	1
Banheiro	2

TÉRREO	
AMBIENTE: Recepção	N°
Espera	1
Classificação de Risco	1
Triagem Síndrome Gripal	1
NIR	1
Banheiro Usuário Feminino	2
Banheiro Usuário Masculino	1
Banheiro Usuário Pessoa com Deficiência (PCD)	1
Fraldário	1
Sala da Comissão de Monitoramento e Avaliação SESA/PMS	1


AMBIENTE: Ambulatório	N°
Recepção/Espera	1
Consultório Médico – Ambulatório de Cirurgia	2





Avenida Lino Jardim, 905 - Vila Bastos - São Paulo - CEP: 09041-031 +55 (11) 4823-1800 / (11) 4825-2008

Consultório Follow Up	1
Banheiro Usuário	2
Banheiro Usuário Pessoa com Deficiência (PCD)	1
barrier o osaario i essoa com periocitica (i eb)	
AMBIENTE: SASV	N°
Recepção/Espera	1
Consultório Multiprofissional	2
Sala de Psicologia	2
Sala Atividades Coletivas	1
Sala de Medicação e Coleta de Exames	1
Banheiro Usuário adaptado para PCD	2
AMBIENTE: Urgência e Emergência Obstetrica	N°
Espera	1
Consultório	3
Sala de Medicação (13 pontos de atendimento)	1
Posto de Enfermagem	1
Banheiro Usuário Feminino	1
Sala de Banho	1
DML	1
Sala de Vacinas	1
AMBIENTE: UTIP	N°
Posto de Enfermagem	N° 1
Posto de Enfermagem	1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML	1 1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro	1 1 9
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML	1 1 9 1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro Lavabo para acompanhantes	1 1 9 1 1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro Lavabo para acompanhantes AMBIENTE: Banco de Leite Humano	1 1 9 1 1 1 N°
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro Lavabo para acompanhantes AMBIENTE: Banco de Leite Humano Recepção	1 1 9 1 1 1 1 1 N° 1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro Lavabo para acompanhantes AMBIENTE: Banco de Leite Humano Recepção Banheiro Feminino	1 1 9 1 1 1 1 N° 1 1 1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro Lavabo para acompanhantes AMBIENTE: Banco de Leite Humano Recepção Banheiro Feminino Banheiro Masculino	1 1 9 1 1 1 1 1 N° 1 1 1 1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro Lavabo para acompanhantes AMBIENTE: Banco de Leite Humano Recepção Banheiro Feminino Banheiro Masculino DML	1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro Lavabo para acompanhantes AMBIENTE: Banco de Leite Humano Recepção Banheiro Feminino Banheiro Masculino DML Banheiro de Funcionários	1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro Lavabo para acompanhantes AMBIENTE: Banco de Leite Humano Recepção Banheiro Feminino Banheiro Masculino DML Banheiro de Funcionários Consultório	1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro Lavabo para acompanhantes AMBIENTE: Banco de Leite Humano Recepção Banheiro Feminino Banheiro Masculino DML Banheiro de Funcionários Consultório Sala de Atendimentos	1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro Lavabo para acompanhantes AMBIENTE: Banco de Leite Humano Recepção Banheiro Feminino Banheiro Masculino DML Banheiro de Funcionários Consultório Sala de Atendimentos Sala de Paramentação	1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro Lavabo para acompanhantes AMBIENTE: Banco de Leite Humano Recepção Banheiro Feminino Banheiro Masculino DML Banheiro de Funcionários Consultório Sala de Atendimentos Sala de Processamento	1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro Lavabo para acompanhantes AMBIENTE: Banco de Leite Humano Recepção Banheiro Feminino Banheiro Masculino DML Banheiro de Funcionários Consultório Sala de Atendimentos Sala de Paramentação Sala de Processamento Pasteurização	1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Posto de Enfermagem Leito de Isolamento Leitos DML Banheiro Lavabo para acompanhantes AMBIENTE: Banco de Leite Humano Recepção Banheiro Feminino Banheiro Masculino DML Banheiro de Funcionários Consultório Sala de Atendimentos Sala de Processamento	1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





Avenida Lino Jardim, 905 - Vila Bastos - São Paulo - CEP: 09041-031 +55 (11) 4823-1800 / (11) 4825-2008

Armazenamento	1
ANADIENTE: Dué monto a Doute Normani	N°
AMBIENTE: Pré-parto e Parto Normal	
Posto de Enfermagem Sala PPP (com banheiro)	7
Sala PPP (COIII DailliellO)	/
AMBIENTE: Centro Cirúrgico 1	N°
Posto de Enfermagem	2
Salas Cirúrgicas	3
Sala Pré Anestésica	1
Sala de Recuperação Pós Anestésica com 7 leitos	1
Vestiário Feminino	1
Vestiário Masculino	1
Sala de Apoio	2
Sala de Exames	1
Farmácia Satélite	1
Sala de Utilidades	1
DML	1
	•
AMBIENTE: Centro Cirúrgico 2	N°
Posto de Enfermagem	2
Salas Cirúrgicas	3
Sala Pré Anestésica	1
Sala de Recuperação Pós Anestésica com 7 leitos	1
Vestiário Feminino	1
Vestiário Masculino	1
Sala de Apoio	2
Sala de Exames	1
Farmácia Satélite	1
Sala de Utilidades	1
DML	1
AMBIENTE: CME	N°
Expurgo/Preparo do material/ Esterilização	1
Arsenal	1
AMBIENTE: Setores de Apoio	N°
Sala de Hemocomponentes	1
Repouso Médico	1
Farmácia	1
Lactário	1
Laboratório	1
Engenharia Clínica	1





Morgue	1
Base do SAMU	1
Lavanderia	1
Almoxarifado	1
Sala de Preparo para Exame de Imagem	1
Vestiário Masculino	1
Vestiário Feminino	1
Refeitório	1
Copa para Distribuição de Refeição	1
Medicina do Trabalho	1
Segurança do Trabalho	1
Departamento Pessoal	1
Banheiro Masculino	1
Banheiro Feminino	1
Base Descentralizada SAMU c/ estacionamento p/ 4 veículos	1
Entrada/Recepção Funcionários	1
Área de Estacionamento de Funcionários	1
Áreas de Estacionamento de Usuários	1

AMBIENTE: Exames	Nº
Recepção/Espera	1
Sala de Raio X	1
Sala de Ultrassonografia	2
Sala de Preparo	1
Sala de Emissão de Laudo	1
Laboratório	1
Copa	1
DML	1
Banheiro	2

1º PAVIMENTO – BLOCO A		
AMBIENTE: Enfermaria A		N°
Enfermaria com 04 Leitos		7
Quarto de Isolamento		2
Posto de Enfermagem		1
Banheiro por enfermaria		1

AMBIENTE: Enfermaria B	N°
Enfermaria com 04 Leitos	7
Quarto de Isolamento	2
Posto de Enfermagem	1
Banheiro por enfermaria	1



Avenida Lino Jardim, 905 - Vila Bastos - São Paulo - CEP: 09041-031 +55 (11) 4823-1800 / (11) 4825-2008

AMBIENTE: Salas de Apoio	N°
Salas	6

1º PAVIMENTO – BLOCO B	
AMBIENTE: Enfermaria A	N°
Enfermaria com 04 Leitos	6
Quarto de Isolamento	2
Posto de Enfermagem	1
Banheiro por enfermaria	1
Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal, com 5 Leitos	1
AMBIENTE: Enfermaria B	N°
Enfermaria com 04 leitos	7
Posto de Enfermagem	1
Quarto de Isolamento	2
Banheiro por enfermaria	1
AMBIENTE: Salas de Apoio	
Salas	6
AMBIENTE: Áreas de Apoio	
Tecnologia da Informação	1
Banheiro Feminino	2
Banheiro Masculino	2
Sala Telecom	4
DML	2
Sala de Utilidades	1
Sala de Aula	1
Conforto dos Colaboradores	1
CCIH	1
Coordenação de Enfermagem	1
Conforto da Enfermagem	1
Сора	1
Depósito	1
Expurgo	1

2º PAVIMENTO		
AMBIENTE: Administração	N°	
Recepção	2	
Banheiro Feminino	3	
Banheiro Masculino	3	





Avenida Lino Jardim, 905 - Vila Bastos - São Paulo - CEP: 09041-031 +55 (11) 4823-1800 / (11) 4825-2008

Banheiro PCD	1
Sala de Reunião	1
Sala de Apoio	8
Сора	1
DML	1

3º PAVIMENTO		
AMBIENTE: Administrativo	N°	
Auditório	1	
Sala de Apoio	1	
Banheiro	2	
DML	1	